


Schalttafelausschnitt / Panel aperture




Gebrauchsanleitung Installation Instructions

GA-L012

14553




CE NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 4a
einpolig schaltbar
LV HRC strip type fuse-switch-disconnector Size 4a
1-pole switchable

Warnung:		WARNING:
	Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.	Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.




Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. mit versilberten Trennlaschen verwenden!
Use fuse links with silver-plated terminal blades or silver-plated disconnecting links only!



Demontage des Leistenoberteiles 1polig schaltbar
Removing the upper section of the switch-fuse unit 1-pole switching




Ein- und Ausschalten: schnell schalten
On/Off: move lever quickly!



Anschluß unten / Connection, bottom



Anschluß / Connection
1x300mm²



Anschluß / Connection
2x300mm²

